







Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A



Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015						Masse estimée 181 kg Gewicht ca lbs	N° 07-1075-01		
Module 10	Angle de pression 20°	X	B.E. 36	Trous de fixation M16 Lamés Ø 17	equid.	Des.	Date.	Ver.	Date.	Ech.	Indice A
Module - Modul	Pressure angle		O.R.	Mounting holes	gl. Abst.						
Diametral pitch	Eingriffswinkel 0.50		A.R.	Befestigungsboreungen							
Nbr de dents 98	Troncature		B.I. 36	Trous de fixation M16	equid.						
Nr. of teeth - Zahnezahl	Troncature - Kopfkürzung	I.R.	Mounting holes	gl. Abst.							
Diamètre primitif 980		G	B.E. 4	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equid.	Des.	Date.	Ver.	Date.	Ech.	Indice A
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser			O.R.	Grease holes	equid.						
Depot 2 m d			A.R.	Schmierbohrungen	gl. Abst.						
Mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d			B.I. 4	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equid.						
Cote sur 12 dents 354.018		I.R.	Grease holes	equid.							
Measurement on teeth 353.718		A.R.	Schmierbohrungen	gl. Abst.							
Zahnessweite bei Zahnen		B.I. 4	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equid.							
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D.		I.R.	Grease holes	equid.							
Rundlauffehler am Teilkreis			Schmierbohrungen	gl. Abst.							
Non trempée 0.55	Hardened 0.70	B Position approximative du bouchon et du raccord de trou									
Ungelärtet	Gelärtet	R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position									

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Add: No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China.

Postal: 471003

Phone: +86-379-68611678

Fax: +86-379-68611679

E-mail: sales@jcb-bearing.com